

JELMAGYARÁZAT

ivóvíz


HMV melegvíz

Lágyvíz

szennyvíz

0,5%

lejtés iránya, mértéke



DOBAY ÉS TÁRSA
MÉRNÖKIRODA KFT
2011. BUDAKALÁSZ
DIÓFA U. 13/A.

GVCS-3.

Víz-csatorna
ALAGSOR alaprajz
REGE Cukrászda
Konyha átalakítás
8237. Tihany,
Bencés Apátság
Hrsz:

KIVITELI TERV
M 1 : 50

2017. július hó

Tervező:

Dobay István
G 13-7927.
vezető tervező